

《 接觸／非接觸兩用型 》

型號		TM-5010 (非接觸式)
量測範圍	轉速	6.0-99999.9 r/min
		0.10-1666.66 r/sec
	週速	0.60-9999.99 m/min
		1.00-16666.6 cm/sec
		0.66-936.09 y/min
		1.97-32808.27 f/min
		0.39-6561.65 inch/sec
解析度	0.1 : r/min, cm/sec 0.01 : r/sec, m/min, f/min, y/min, inch/sec	
精確度	±0.01%±1 digit : r/min, m/min (或其它單位數值相互換算時 : ±0.05%±1 digit)	
擷取速率	1.0-10.0秒	
顯示器功能	轉速 : r/min, r/sec 週速 : m/min, cm/sec, y/min, f/min, inch/sec 記憶儲存 : a.8組(M1-M8) b.MEAS (現在值), MAX (最大值) MIN (最小值)	
省電裝置	停止操作後3分鐘, 電源自動關閉	
檢測距離	50-300mm(使用反射貼紙以非接觸模式進行量測時)	
電源	1.5V No.4乾電池/4pcs(連續使用時數: 約20小時)	
操作適用環境	0-50°C	
外觀尺寸	122(H) X 58/46(W) X 28(D) mm	
重量	約140g	
標準記備	置物盒, 乾電池4只, 反射貼紙10張/100次	



TM-5010



TM-5013

型號	TM-5013
功能	接觸式測定用轉接器
配備品	轉速接觸頭 : 3 pcs
	週速環 : 1 pce (0.1M)